

СОГЛАСОВАНО

Председатель Тульской
региональной организации
«Всероссийское общество
инвалидов» (ТРО ВОИ)

А.Ф. Новикова

" " 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Центр развития ребенка –
детский сад №2»
Ямниловская И.С.

" " 2018 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 01

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Нежилое здание , учебный корпус расположенный по адресу: г. Тула, ул. Макаренко, д.10-а
- 1.2. Адрес объекта: 300028 г. Тула, ул. Макаренко, д.10-а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажей ,832,7 кв. м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5459 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1966, последнего капитального ремонта -2001
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2018, капитального 2036*

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №2» (МБДОУ «ЦРР – д/с №2»), учебный корпус расположенный по адресу: г. Тула, ул. Макаренко, д.10-а
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) : 300028 г. Тула, ул. Макаренко, д.10-а
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №2»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты :300012 г.Тула, пр.Ленина д.78корп.А

Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

дошкольное образование

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми дошкольного возраста.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *с нарушением речи, с нарушением слуха, нарушениями умственного развития, задержкой психического развития.*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 40 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) -да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка «Макаренко» автобус №11, №12, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - есть

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 7- 10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; регулируемые*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; визуальная*

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (дефекты дорожного покрытия,)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе, для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И(К,О,У,Г)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(О,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(К,О,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(К,О,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (К,О,У,Г)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ДЧ-И(О,Г,У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию	Текущий ремонт

	(участок)	
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Инд.решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт Инд.решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2018-2025

в рамках исполнения плановых мероприятий

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата: zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты №01 (информации об объекте) от «12» сентября 2018 г.,
2. Акта обследования объекта № 01 от «28» августа 2018 г.
3. Решения Комиссии по обследованию и паспортизации доступности для инвалидов образовательного учреждения и предоставляемых в нём услуг от «11» сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Центр развития ребенка –
детский сад №2»

И.С. Ямполовская И.С.



2018 г.

АНКЕТА

**(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 01**

«12» сентября 2018г

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Нежилое здание , учебный корпус
расположенный по адресу: г. Тула, ул. Макаренко, д.10-а

1.2. Адрес объекта: 300028, г. Тула, ул. Макаренко , д.10-а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2этажей , 832,7 кв. м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5459 кв. м

1.4. Год постройки здания ___1966___, последнего капитального ремонта
2001

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2018,*
капитального 2036

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое
наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребенка – детский сад №2» (МБДОУ «Црр – д/с №2») , учебный корпус
расположенный по адресу: г. Тула, ул. Макаренко, д.10-а

1.7.Юридический адрес организации (учреждения) : 300028, г. Тула, ул.
Макаренко , д.10-а

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
государственная

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная,*
муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №2»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты : 300012 г.Тула, пр.Ленина д.78корп.А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) дошкольное образование

2.2 Виды оказываемых услуг : образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми дошкольного возраста.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *с нарушением речи, с нарушением слуха, нарушениями умственного развития, задержкой психического развития.*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 40 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка «Макаренко» автобус №11, №12,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **есть**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 7- 10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: (*нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*) регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; визуальная*

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (дефекты дорожного покрытия,)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001


№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Инд.реш. с ТСП
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт Письмо в администрацию МО
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано  инженер по ОТ Мелехова Л.Ю.
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Центр развития ребенка –
детский сад №2»
И.С. Ямполовская

" " 2018 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 01

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

28 августа 2018 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Нежилое здание , учебный корпус
расположенный по адресу: г. Тула, ул. Макаренко, д.10-а

1.2. Адрес объекта: 300028, г. Тула, ул. Макаренко , д.10-а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей , 832,7 кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5459 кв. м

1.4. Год постройки здания 1966 , последнего капитального ремонта 2001

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2018г,
капитального 2036г.*

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое
наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребенка – детский сад №2» (МБДОУ «ЦРР – д/с №2») , учебный корпус
расположенный по адресу: г. Тула, ул. Макаренко, д.10-а

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 300028, г. Тула, ул.
Макаренко , д.10-а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка «Макаренко», автобус №11, №12

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **есть**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 7- 10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером); регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (дефекты дорожного покрытия)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов * (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И(К,О,У,Г)		1,2,3,5, 6
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(Г,У)		4,8,9,10
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(О,Г,У)		8,10,11, 15,17,2 3,30,35, 36

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(О,Г,У)		12-16,20-22,24,26-29,31-33,37,39,40-42,45-50
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(О,Г,У)		25,38,51,52
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(К,О,У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (К,О,У,Г)		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О,Г,У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Инд.реш. с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт Письмо в администрацию МО
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2018-2025
в рамках исполнения плановых мероприятий

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДП-В**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **ДП-В**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 2 л.
2. Входа (входов) в здание	на 5 л.
3. Путей движения в здании	на 5 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 9 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 57 фото


Поэтажные планы, паспорт БТИ на л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель

рабочей группы инженер по ОТ Мелехова Л.Ю.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы зам. директора по АХР Азаров В.А.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

И.о. зам.директора Жуковец Е.В.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

В том числе:

Представители общественных организаций инвалидов
эксперты по доступной среде:

Васин Н.А.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Холюшкин Ю.А.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Управленческое решение согласовано «11» сентября 2018 г. (протокол №01)
Комиссией (название) по обследованию и паспортизации доступности для
инвалидов образовательного учреждения и предоставляемых в нём услуг

Замощенное № 3617

от 23.10.2018г



Машов В

				27,28, 37,39, 55,56, 46	покрытие Отсутствует система усиления звука Нет знаков доступности на местах для детей-инвалидов	С,Г	покрытие Предусмотреть переносную индукционную петлю Рекомендуется размещать детей-инвалидов по зрению на местах для занятий рядом с окнами Установить знаки доступности в тактильном исполнении	Текущий ремонт
	<i>Спальные помещения</i>			40,53	Ширина дверного проема 0,75м., высота порога 0,05м.	К,О,С	Предусмотреть ширину дверных проемов шириной не менее 0,9м в свету, высоту порога 0,014м.	Капитальный ремонт
				29,32, 40,50	В спальнях помещений не предусмотрено свободное пространство у кроватей Не оборудовано и не обозначено спальное место для инвалида-колясочника (кнопкой вызова, поручнем, подъемником и др. оборудованием)	К	Оборудовать и обозначить спальное место для инвалидов (кнопкой вызова, поручнем, подъемником и др. оборудованием) спальное место для инвалидов (не менее 5% от общего числа мест), ближайшие к эвакуационному выходу Обеспечить свободное пространство в спальном помещении для инвалида-колясочника у кровати диаметром не менее 1,4 м Предусмотреть ширину прохода между кроватями не менее 1,2м	Текущий ремонт
				29,40	Не закреплено напольное покрытие	К,О,С	Закрепит напольное покрытие	Текущий ремонт
				32,50	Не оборудованы	К,О	Оборудовать необходимое	Текущий ремонт

					места для детей с ОДА		количество спальных мест, но не менее 5% опорами для самоподнимания в т.ч. линейными или угловыми поручнями	
4.2	Зальная форма обслуживания	есть						
	Физкультурный зал			19,20	Не предусмотрена аудио-визуальная система информирования	К,О,С,Г	Рекомендуется предусмотреть аудиовизуальную систему информирования в доступной для детей форме. Определить место для сурдопереводчика Для слабовидящих границы игровых площадок обозначить рельефными наклеивающимися полосами	Текущий ремонт
				19,20	Отсутствует зона безопасности вокруг оборудования	К,О,С	Предусмотреть зону безопасности вокруг тренажеров. Контрастно выделить выступающие рабочие элементы тренажеров относительно окружающей среды (ручки, педали, полотна беговых дорожек) Вокруг снарядов необходимо предусматривать тактильные полосы ориентации (зоны безопасности) Рекомендуется вдоль стен зала на свободных от оборудования участках установить поручни для удобства	

						передвижения инвалидов, использующих вспомогательные средства для ходьбы (оградить, в том числе, вертикальные опоры вдоль стен) Для слабовидящих границы спортивных площадок обозначить рельефными наклеивающимися полосами	
			14	Ширина дверного проема 0,75 м. Высота порога 0,03м.	К,О	Рекомендуется расширить при капитальном ремонте дверные проемы до 0,9м в свету На порогах дверных проемов установить перекатные либо инвентарные пандусы. При капитальном ремонте учесть высоту порога не выше 0,014 м	Капитальный ремонт
	<i>Музыкальный зал</i>			Ширина дверного проема 0,75м Высота порога 0,05м	К,О,С	При входе предусмотреть перекатной пандус до капитального ремонта, при капитальном ремонте предусмотреть высоту порогов дверного проема не более 0,014 м	Текущий ремонт
			41,42, 47	Не предусмотрена система усиления звука	Г	Предусмотреть переносную индукционную петлю Использовать имеющееся оборудование (проектор) для дублирования звуковой информации	Текущий ремонт

				41,47	Не оборудованы и не обозначены знаком места для инвалидов	О,С	Оборудовать места с опорой для спины и подлокотниками и обозначить знаком Предусмотреть место для сурдопереводчика с локальным освещением	Текущий ремонт
4.3	Прилабочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть		59	Отсутствуют тактильные указатели и светонакопительные пиктограммы направления движения	К,О,С,Г,У	Установить тактильные направляющие и светонакопительные пиктограммы по ходу перемещения по маршруту обслуживания пациентов с конечной точкой маршрута на высоте 1,5-4м.	текущий ремонт
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2016						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У)		12-16, 20-22,24,26-29,31,32,33,37,39,40-42,45-50,53-57	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению: Оборудовать необходимое количество спальных мест, но не менее 5% опорами для самоподнимания в т.ч. линейными или угловыми поручнями.

5. Санитарно-гигиенических помещений
I Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната <i>Санузлы в группах</i>	есть		25, 38, 51, 52	Отсутствуют доступные кабины в общих уборных. шириной дверного проема 0,75м. отсутствует оборудование для инвалидов	К,О,С	Оборудовать не менее 5% доступных кабин в общих уборных размерами 1,6м.х1,8м.. Установить знаки доступности и мнемосхемы санузлов. Предусмотреть место для хранения коляски шириной не менее 0,8м.. Оборудовать рядом с унитазом пристенные и откидной поручни, крючки для костылей, кнопку вызова персонала со шнурком. Раковину оборудовать опорным поручнем и наклонным зеркалом. Предусмотреть дверной проем до 0,9м. в свету.	Капитальный ремонт
				51, 52	Раковины не оборудованы горизонтальным поручнем Не везде	О,С	Оборудовать 5% но не менее одной раковины в каждом блоке наклонным	Текущий ремонт

					установлены краны не нажимного действия	зеркалом, горизонтальным поручнем и держателем для костылей. Предусмотреть краны сенсорного либо нажимного действия	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет					
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет					
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016					

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенических помещений	ДЧ-И(О,Г,У)		25,38,51,52	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *в расчетном числе кабин общих уборных доля доступных для инвалидов кабин должна составлять 5%, но не менее одной в каждом блоке уборных.*

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Отсутствует информационный тактильный уличный стенд	К,О,С,Г,У	Установить информационный тактильный уличный стенд	Текущий ремонт
					Системы средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматривают в комплексе визуальную информацию с указанием направления движения и названием конечной цели (места получения услуги)	К,О,С,Г,У	Предусмотреть оборудование помещения визуальными средствами информации с указанием направления путей движения и мест получения услуги.	Текущий ремонт
					Отсутствуют информирующие указатели к центральному входу на объект и к доступным входам в группы	К,О,С	Установить информирующие указатели по пути движения к доступным входам на объект.	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	есть			Системы средств информации об опасности на объекте не предусматривают акустическую систему информации	С	Установить систему информирующих средств, позволяющих ориентироваться на объекте (радиоинформаторы)	Текущий ремонт
					Не	Г	Установить	Текущий

				оборудованы места обслуживания лиц с дефектами слуха специальными персональными приборами усиления звука		индукционные петли в местах обслуживания инвалидов по слуху Для слабовидящих оборудовать помещения для обслуживания тифлотехническими приборами	ремонт
6.3	Тактильные средства	есть		Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели перед лестницами	С,У	Обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6м на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней либо выделить цветом	Текущий ремонт
Общие требования к зоне		Привести в соответствие с СП 59.13330.2016					

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И(К,О,У)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: имеющееся телекоммуникационное оборудование рекомендуется использовать для дублирования звуковой информации в игровом, образовательном и информационных процессах.

Пронумеровано,
печатью скреплено

на 2х листах

Директор МБДОУ

«ЦРР ДС № 2»

Дмитловская И.О.

СОГЛАСОВАНО

И.О. Директор

Шокина



МБДОУ «ЦРР-Д/С №2»(300028, г.Тула, ул.Макаренко, д.10-а)

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1,2	Отсутствует информационный тактильный уличный стенд. Калитка по периметру не выделена контрастной маркировкой.	С,Г	Установить информационный тактильный уличный стенд на высоте 1.5м-4м. Калитку по периметру выделить контрастно по отношению к окружающей среде.	Текущий ремонт
				1,2	Перед калиткой отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели.	С	Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед калиткой (0,5х0,5м при открывании от себя на расстоянии 0,3м).	Текущий ремонт
				1,2	Ширина калитки 1 м в свету. На калитке присутствует задвижка. Отсутствует ручка нажимного типа.	О	Ликвидировать задвижку. Предусмотреть ручку для открывания калитки нажимного либо «С» «П» образного типа.	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть						
				3,5,6	Высота бордюра мешает доступу на игровые	К,О,С	Оборудовать съездами бордюрные камни с уклоном 1:10	Текущий ремонт

					площадки		на игровые площадки. Перепад высот бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должен превышать 0,025 м	
				5,6	Не оборудованы места отдыха на территории для инвалидов и МГН	К,О,С,Г, У	На основных путях движения по территории следует предусматривать не менее чем через 100-150м места отдыха, доступные для МГН, оборудованные навесами, скамьями с опорой для спины и подлокотником, указателями, светильниками и т.п.	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	Нет						
1.5	Автостоянка и парковка	Нет						
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП59.13330.2016, СП 42.13330.2015						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП-И (К,О,У,Г)		1,2,3,5,6	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению:

					площадки		на игровые площадки. Перепад высот бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должен превышать 0,025 м	
			5,6	Не оборудованы места отдыха на территории для инвалидов и МГН	К,О,С,Г,У	На основных путях движения по территории следует предусматривать не менее чем через 100-150м места отдыха, доступные для МГН, оборудованные навесами, скамьями с опорой для спины и подлокотником, указателями, светильниками и т.п.	Текущий ремонт	
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	Нет						
1.5	Автостоянка и парковка	Нет						
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП59.13330.2016, СП 42.13330.2015						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП-И (К,О,У,Г)		1,2,3,5,6	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению:

2. Входа (входов) в здание
I Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		4	Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели перед лестничными маршами	О,С	Обустроить на проступях краевых ступеней лестничных маршей одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину 0,08-0,1м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - 0,03-0,04м. Перед внешней лестницей обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6м на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней	Текущий ремонт
				9	Кнопка вызова персонала находится на	К,О,С,Г,У	Установить кнопку вызова персонала	Текущий ремонт

			высоте 1,7м.		перед лестничным маршем на высоте 0,8м на контрастном фоне и обозначить тактильным знаком Перед кнопкой предусмотреть разворотную площадку диаметром 1,4м.	
		4	Ступени не одинаковые по высоте подъёма. Перила с травмоопасным окончанием	С,О,У	Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон ступеней должен быть не более 2%. Оборудовать перила с двух сторон лестничного марша на высоте 0,9м. Предусмотреть для детей дополнительны е поручни на высоте 0,5м., 0,7м. Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Завершающие горизонтальны е части поручня должны быть	Текущий ремонт

						длиннее марша лестницы на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение		
2.2	Пандус (наружный)	нет		4		К,О	Продублировать лестницу пандусом или подъемным устройством горизонтального или вертикального типа. Оборудовать пандус с уклоном 1:20 с двухуровневым и поручнями и площадками для разворота. Длина пандуса с учетом противоуклона должна составлять не менее 14м.	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		4	Габариты входной площадки 2м.х1,1м.	К,О,С,У	При оборудовании пандуса входную площадку увеличить до размеров 2,2х2м.	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть		4,8,9	Дверь распашная шириной 1,74м.. Ширина основной створки 0,81м. Высота порога 0,05м.	К,О	Предусмотреть ширину основной створки не менее 0,9м в свету. До капитального ремонта использовать перекатной (рулонный) пандус для преодоления порога. При капитальном ремонте предусмотреть высоту порога не более 0,014м.	Текущий ремонт
				9	Отсутствует информационн	С,Г,У	Установить информационн	Текущий ремонт

					ая тактильная таблица с названием организации, продублированная шрифтом Брайля		ую табличку с названием учреждения, временем оказания услуг, выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом на высоте 1,2-1,6м перед входом в здание со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1м.-0,5м. от основной створки двери. Установить знаки доступности для инвалидов	
			4,8,9	Отсутствуют световые маяки (габариты дверей)	С,У,Г	Рекомендуется обозначить габариты дверей световыми маяками на высоте 1,5м.-2,5м.	Текущий ремонт	
			4	Не предусмотрена аудио визуальная система информирования	С,Г	Рекомендуется предусмотреть при входе на объект радиоинформаторы и «Бегущую строку»	Текущий ремонт	
2.5	Тамбур	есть	10	Размеры тамбура 1,8м. х 1,5	К	Предусмотреть габариты тамбура 2,3х1,8.	Капитальный ремонт	
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И(Г,У)		4,8,9,10	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению: до адаптации входной группы объекта разработать технологию оказания ситуационной помощи для каждой категории инвалидов. Рекомендуется предусмотреть альтернативный вход для инвалида – колясочника с уровня земли.

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч., пути эвакуации)

I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		10,11	Отсутствует тактильно-звуковая мнемосхема при входе с навигацией внутри объекта	С,Г	Установить тактильно-звуковую мнемосхему с навигацией внутри объекта справа при входе на объект на расстоянии 2-4м. и на высоте 0,85-1,1 м	Текущий ремонт
				11,15, 17,23, 35,36	Отсутствует доступ на второй	К,О	Оборудовать доступ на второй этаж подъемным устройством, ступенькоходом и т.п.	Инд реш с ТСР
					На основных путях движения отсутствуют тактильные направляющие полосы, либо поручни, либо индикаторы	О, С	Оборудовать пути движения поручнями, либо индикаторами	Текущий ремонт
					Не обозначены места ожидания и отдыха для инвалидов и МГН в холлах	К,О,С	Обозначить и оборудовать места ожидания и отдыха для инвалидов и МГН в холлах скамьей со спинкой и подлокотником	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри)	есть		11,35,	Отсутствуют	С	Установить	Текущий

	здания)				напольные тактильно-контрастные указатели перед лестницами, не везде выделены контрастно проступи краевых ступеней лестничных маршей		тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6м на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша или выделить цветом. На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08-0,1м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04м.	ремонт
				11,35	Не везде присутствуют пристенные перила	О,У	Оборудовать перила на лестничном марше с двух сторон, учитывая ширину лестничного марша 1,35м. Рекомендуется для детских учреждений перила оборудовать	Текущий ремонт

							дополнительно на высоте 0,5м.	
				35	Отсутствуют бортики по краям ступеней	О	Боковые края ступеней не примыкающие к стенам, оборудовать бортиками высотой не менее 0,02м. для предотвращения соскальзывания трости или ноги	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет				К,О	Оборудовать доступ на второй этаж подъемным устройством, ступенькоходом и т.п. Рекомендуется предусмотреть для ступенькохода отдельную коляску	Капитальный ремонт. Инд. Реш. с ТСР
3.5	Дверь	есть		30,36	Ширина дверного проема 0,74м. Высота порога 0,05м	К,О	Предусмотреть межкоридорные двери с шириной проема не менее 0,9м. в свету и высотой порога 0,014м.	Капитальный ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. Зоны безопасности)	есть						
				8,62	Ширина дверей на путях эвакуации 0,75м.-0,8м. Присутствуют пороги высотой 0,02м.-0,06м.	К,О,С	Предусмотреть ширину дверных проемов эвакуационных выходов не менее 0,9м. в свету. Оборудовать пороги перекатными (рулонными) пандусами После	Капитальный ремонт

							капремонта предусмотреть высоту порогов не более 0,014м,	
				8,62	Полотно двери на пути эвакуации не имеет контрастную окраску относительно стены	С,У	Контрастно обозначить полотно двери на путях эвакуации контрастно относительно стены полосой (например желтого цвета) шириной 0,05м.	Текущи ремонт
				8	Присутствую т наружные лестницы не оборудованн ые пандусом, одиночной ступенью	К,О,С	Продублировать наружные лестницы пандусом либо подъемным устройством, лифтом и т.п. Оборудовать освещение, и поручни лестниц на путях эвакуации должны контрастировать с окружающей средой. Одиночные ступени оборудовать съездом с уклоном 1:10	Капита ль ремо
					Отсутствуют доступные пути эвакуации	К,О	Продублировать лестничные эвакуационные марши системой «самоспас» на каждом этаже	Текущи ремонт
	Общие требования к зоне*	Привести в соответствии с СП 59.13330.2016						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работ к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения	ДЧ-И (О,Г,У)		8,10,11,15,17,	Капитальный ремонт

внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)			23,30,35,36	Инд реш с ТСП
--	--	--	-------------	---------------

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов)
 ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технически решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению: Контрастно выделить краевые ступени лестниц цветом, контрастным по отношению к окружающей среде.

Пути движения оборудовать пиктограммами, информационно тактильными знаками, звуковыми информаторами на высоте 0.7-1.1м. Рекомендуются приобретение гусеничного подъемника (ступенькохода) и механическую кресло-коляску (каталку) для перемещения инвалида-опорника на второй этаж.

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	В р
4.1	<i>Кабинетная форма обслуживания (замечания общего характера)</i>	есть		24,48,5 4,57,62	Таблички с названием кабинетов не продублированы шрифтом Брайля	К,С	Установить таблички с названием кабинетов на высоте 1,2-1,6м от уровня пола, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5м от дверного проема	Тек рем
				24,48	Прозрачные панели дверей контрастно не выделены		предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0м и 1,3-1,4м	Тек рем
	<i>кабинет психолога,</i>	есть		12	Ширина дверных проемов 0,74м., высота порога 0,03	К,О,С	Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету, высоту порога 0,014м. До капитального	Ка нь ре

						ремонта использовать перекатной или рулонный пандус	
			16	Места для занятий с детьми оснащены оборудованием не в полном объеме для занятий с детьми с ОВЗ	С,Г	Предусмотреть возможность оснащения кабинетов системой усиления звука (переносной индукционной петлей), тактильно-развивающими комплексами сенсорного типа, фиброоптическим и изделиями, световым столом для рисования песком и др. Предусмотреть специализированные столы и стулья с подлокотниками для инвалидов-опорников. (согласно приказу Минобрнауки от 17.10.2013 №1155, от 5.04.2017 №301). Рекомендуется использовать удаленный способ привлечения сурдопереводчика по Skype	Текущий ремонт
			13,16	Отсутствуют разворотные площадки в месте получения услуги	О,К	Предусмотреть расстановку мебели с учетом разворотных площадок диаметром 1,4м и проходов к оборудованию 1,2м (0,9м.)	Текущий ремонт
	<i>Кабинет логопеда</i>		48	Ширина дверного проема 0,83м.	К,О,С	Рекомендуется предусмотреть ширину дверного проема 0,9м в свету	Текущий ремонт
			43,48	Контрастно не выделен дверной проем	С	Контрастно выделить дверной проем по отношению к	Текущий ремонт

						окружающей среде (полосой 0,05м)	
						Предусмотреть возможность оснащения места работы логопеда, дефектолога системой усиления звука (переносной индукционной петлей), тренажерами коррекции речи, антивандальное зеркало, метрономы, зонды, интерактивными комплексами и электронными устройствами и т..п.	
		есть	15	Ширина дверных проемов 0,75м, высота порога 0,03м.	Ж,О,С	Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету., высоту порога 0,014м.	Капитальный ремонт
			15	Вход в кабинеты не оборудованы световыми сигнализаторами вызова пациента	Ж,О,С,Г,У	Вход в кабинеты оборудовать световым сигнализатором вызова пациента	Капитальный ремонт
			22	Высота кушетки 0,77м Ширина прохода между оборудованием 0,8 м	К,О	Предусмотреть ширину прохода между оборудованием и мебелью не менее 1,2м (0,9м.) Предусмотреть массажную кушетку с регулятором высоты либо дополнительным приспособлением для удобства размещения	Текущий ремонт

						пациента.	
			21,22	Выступающие края мебели не выделены контрастно	С	Рекомендуется закругленные края специализированных столов контрастно выделить по отношению к полу. Рекомендуется к специализируемому оборудованию предусмотреть тактильные направляющие, индикаторы либо пути движения выделить цветом.	Текущий ремонт
Раздевалки в группах	есть		,49	Ширина дверных проемов 0,75м. Присутствуют пороги высотой до 0,05м. На дверях отсутствует название групп выполненных тактильным способом и продублированных шрифтом Брайля.	К,О,С	Рекомендуется установить дверные проемы шириной не менее 0,9м в свету. Предусмотреть информационные тактильные таблички с названием помещений (групп) выполненных тактильным способом и продублированных шрифтом Брайля на контрастном фоне.	Капитальный ремонт
			31,33, 26,45, 49	Не предусмотрены шкафы для инвалидов	К,О,С,Г	Предусмотреть индивидуальные шкафы (не менее двух) высотой не более 1,7м, в т. ч. для хранения костылей и протезов, а для инвалида-колясочника с краю раздевалки предусмотреть разворотную площадку d= 1,4м и скамью длиной не менее 3м, шириной не	текущий ремонт

						<p>менее 0,7м и высотой от пола не более 0,5м. Вокруг скамьи должно быть обеспечено свободное пространство для подъезда кресла-коляски. При невозможности устройства островной скамьи следует предусматривать вдоль одной из стен установку скамьи размером не менее 0,6х2,5м. Размер прохода между скамьями в общих раздевальных должен составлять не менее 1,2м</p> <p>Высота крючков для размещения одежды, костылей и др. приспособлений должна быть не более 1,1м</p>	
			26,33, 49	Отсутствует символ доступности в раздевалках	К,О,С,Г,У	Установить символ доступности	Текущий ремонт
			31,45, 49	Нумерация шкафов не выполнена рельефным шрифтом	С	Нумерация шкафов в раздевальных должна быть выполнена рельефным шрифтом	Текущий ремонт
			26,31, 49	Не закреплено напольное покрытие	К,О,С	Закрепить напольное покрытие	Текущий ремонт
	<i>Игровые</i>		31,54	Ширина дверного проема 0,75м., высота порога 0,05м.	К,О,С	Предусмотреть ширину дверного проема не менее 0,9м в свету, высоту порога 0,014м	Капитальный ремонт
			27	Не закреплено напольное	К,О,С	Закрепить напольное	Текущий ремонт